

中子の入れ方


Nサポート

企画課

2019.04.04


ガンエース
ステンレスエース
コンコルド
ハイパワーHP-350

中子の入れる向き




中子の入れ方

中芯にOリングを
入れる。



中子を入れる。



指でつまめる様に溝がある

